

# Henny

ID: 1114

[!] Usikker position

Usikker pos.

## Position & Dybde

Breddegrad (ED50)	Længdegrad (ED50)
<b>55:10,03N</b>	<b>12:09,50E</b>
Dybde (top)	Dybde (bund)
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
GPS (ED50)	GPS (WGS84)
<b>55:10,03N 12:09,50E</b>	<b>55:09,995N 12:09,427E</b>
Stævnretning	Afstand til kyst
<b>N/A</b>	<b>3,1 km</b>



55,1666°N, 12,1571°E

## Beskrivelse

FiskekutterKilde:\$Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige Kan det vara samma fartyg, som nedenstående ? Reg.nr 7270 Fiskemotorbåt HENNY. Byggd 1913 i Allmag, ek o fur, kravel av S N Olsson. 34,73 br 15,32 n. Dim: 14,25 x 5,62 x 2,43. Registerad 1926, apr 10 på p.red. fiskare Ernst Alexius Olausson, H"n", sj"lv bef. Motor om 30 eh. Del"gare: Frans Wilhelm och Carl Arvid Karlsson, 1/3 var. 1928 har E A Olausson avlidit. Hans andel "vertagits av den båda andra f"r 5.000 kr. Carl Arvid Carlsson, H"n", ny h.red. 1933, april 5 omkring kl 2.15, omkring 15 naut mil N om Skagen under NNO laber bris och klart v"der kolliderat med Motorkvass STINE MARIE av Skagen. Under bef"l av C A Carlsson, 4 mans bes"tning på resa H"n" till fiskeplats i Skagerack. Henny gjorde 7" knops fart, sidolanternorna samt akterlanternorna f"rdes, men icke någon topplanterna. I styrhuset uppeh"ll sig skepparen och en fiskare, då HENNY sammanst"tte med STINE-MARIE med påf"ljld att båda båtarna efter några minuter gingo till botten. Bes"tningarna r"ddade sig i sina respektive skeppsbåtar. HENNY tr"ffades vid kollisionen f"r om midskepps på styrbords sida. (c)Rettet den 03/04-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

## Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på [vragguiden.dk](http://vragguiden.dk)

[www.vragguiden.dk/vrag/1114](http://www.vragguiden.dk/vrag/1114)

