

Linnea M/S

ID: 1698

[OK] Verificeret position

Sikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

55:42,18N

Længdegrad (ED50)

12:36,48E

Dybde (top)

1m

Dybde (bund)

6m

GPS (ED50)

55:42,18N 12:36,48E


GPS (WGS84)

55:42,145N 12:36,409E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

0,3 km

55,7024°N, 12,6068°E

Beskrivelse

Jeg vil gerne have positionen bekræftet samt landkender på vraket. Kilde: \$.Klaus Hansen, Gladsaxe Godt elevvrag, men pas på skibstrafikken. Vraget ligger 30 meter vest for knækket på Kronløbets sydlige bølgebryder. Stævnen ligger mod indsejlingen. Den står på kølen med stb slagside. Vraget er tilsyneladende fyldt med murbrokker. Mindre dansk jern fragtskib af galeasetypen, bygget i Korsør i 1918. 90 Brt 58 nrt. Længde 25 meter, bredde 6,8 meter dybde 2,5 m. EFS 1307/1668 Forlist/ sænket i 1960-erne (c) Rettet den 13/04-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Kommentarer (1)

simonhede@hotmail.com

20-08-2007

Vraget ses tydeligt på Google Earth.

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/1698

