

# Ally S/S

ID: 2044

[OK] Verificeret position

Sikker pos.

## Position & Dybde

Breddegrad (ED50)	Længdegrad (ED50)
<b>56:00,10N</b>	<b>10:56,27E</b>
Dybde (top)	Dybde (bund)
<b>12m</b>	<b>N/A</b>
GPS (ED50)	GPS (WGS84)
<b>56:00,10N 10:56,27E</b>	<b>56:00,066N 10:56,193E</b>
Stævnretning	Afstand til kyst
<b>N/A</b>	<b>11,6 km</b>



56,0011°N, 10,9366°E

## Beskrivelse

Kilde:\$.Jens Alfasten,Løsning 56:00.12 10:56.19 Omregnet B1475, B5375 Jernskib som er nittet, fyldt med trawl, der står mange cementsække . Dansk Cementlastbåd forlist ved kollision Der er en del pirke og fladfisk. "Ses" med magnetometerKilde:\$. Dansk Søulykke-statistik Dansk S/S af Mariager på 127 brt bygget 1890 eller 1909. På rejse fra Mariager til Karresbækminde med cement. Forlist efter kollision d.26.11.1936 med S/S Tempo af København, som tørnede stævnen ind i bb side af Ally kl ca 17.15. Alle reddet. (c)Rettet den 18/03-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

### Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

[www.vragguiden.dk/vrag/2044](http://www.vragguiden.dk/vrag/2044)