


Gutrune S/S

ID: 2080 · Sikker position

www.vragguiden.dk/vrag/2080



Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning

56:01,857N 16:01,746E

ED50

D.56:01,893 16:04,817

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

39 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

11,9 km

Beskrivelse

Kilde:\$.Sonny Petersen, M/S Narssak I. Der er mere om vraget i bogen: Ubåtsatack i S"dre Kalmarsund 1915 av Torleif Nilsson, Akuellt 1989 Marinmuseum, udgivet av F"reningen Marinmusei V"nner, Karlskrona 1889. Bygget: 1906 i Westhartlepool af Irvineæs SB & D.D Co. LD. Nybygge nr 148. Ejer: Hamhurg-Sydamerikaniche Dampschiffsfahrts Gesellschaft. Mål: 4355 Dwt, 3039 Brt, 1915 Nrt. Længde: 97,2m. Bredde: 13,7m. Dybde: 6,8m (Poop: 11,6m. Bro: 31,2m. Bak: 12,2m.) Maskine: Richardsson Westgarth & Co. T3cy 23% ", 38" & 64"-42". 265 NHP 1500 IHK, <ngtryck 12,7 kg/cm. Løvrigt: Elektrificeret. Fart: 10 Kn. Besætning 39 pers. Passagerkapacitet: 1:a klasse 40pers. 3:e klasse 60 pers. Gutrune opbragtes og sænkedes Mandag d. 11/10-1915 kl. 13:45 af den engelske ubåd HMS E19, sydvest for <lands sydlige odde. Gutrune sank med agten først kl. 17:30, idet bundventilerne åbnedes og ubåden affyrede 4 granater mod Gutrunes vandlinie. Besætningen blev af den svenske skib Baltia sejlet til Trelleborg. (c)Rettet den 22/08-1998. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: Ukendt

Billeder (1)

