

Augusta

ID: 4028

[OK] Verificeret position

Sikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

57:40,94N

Længdegrad (ED50)

11:45,83E

Dybde (top)

8m

Dybde (bund)

11m

GPS (ED50)

57:40,94N 11:45,83E

GPS (WGS84)

57:40,907N 11:45,751E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

0,1 km

57,6818°N, 11,7625°E

Beskrivelse

Kilde:\$.Skawdyk Undervandsguide v. John Andersen Pejlinger: 140 mod fyret- 2 mod skæret. Motorsejler fra Sk"rham, Sverige.Forlist d. 25.8.1961 på resje fra Menstad til Vadstena med 90 tons kalksalpeter. Bygget af jern på Svendborg Værft i 1899, 56 brt, 150 dvt, 19,71x5,32x2,68m. Skibet havde flere danske ejere før det i 1906 blev solgt til en svensk reder. 1914 blev hun købt af Edvin Hansson fra Sk"rhamn og havde, indtil hun forliste i 1961, flere ejere der alle var fra Sk"rhamn. I slutningen af 1961 gik skibet på grund ved Skalkorgarna og blev til vrag. Motoren er bjærget. Litteraturhenvisninger: Bruno T. G Eriksson, Vragliggare 1982 (Biblioteksnummer 68.59). Kilde:\$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 5004 skon. AUGUSTA JRMF/SHVU. Byggd 1899 i Svendborg, ek, kr. (J Ring Andersen) (Frederiks" varv) 1909, apr ink"pt till Karlshamn från Danmark. 1914, mars till Sk"rhamn. OBS "r byggd av ek och inte av j"rn. (c)Rettet den 18/10-1998. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/4028

