


Gaslækage Bornholm SE

ID: 5698

Vrag

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)	Længdegrad (ED50)
54:52,63N	15:24,56E
Dybde (top)	Dybde (bund)
N/A	N/A
GPS (ED50)	GPS (WGS84)
54:52,630N 15:24,560E	54:52,621N 15:24,527E
Stævnretning	Afstand til kyst
N/A	24,0 km



54,8770°N, 15,4088°E

Beskrivelse

Kilde: Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord NM-396-23) 30-01-2026 Reference: ENS og SFS 20.april 2023 Gaslækage. Restriktionsområde Indtil videre, er der på grund af undervandshindringer på havbunden som følge af skade på gasledningen etableret et restriktionsområde indenfor en afstand af 1 sm fra position 1) og 2). Inden for området frarådes ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. 1) 54° 52,623'N - 015° 24,529'E 2) 54° 52,619'N - 015° 24,524'E Område: Østersøen, Danmark

Sidst rettet af: twm

Dato: 30-01-2026

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/5698

