


# Lovisa Augusta, Kungsbacka

ID: 6258 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/6258



## Position & Dybde



WGS84

**57:21,200N 11:57,000E**

ED50

**57:21,232N 11:57,078E**

Dybde (top)

**Ukendt**

Dybde (bund)

**9 m**

Stævnretning

**Ukendt**

Afstand til kyst

**0,0 km**

## Beskrivelse

### Svenske kildeoplysninger fra Forsök \*\*Registrering:\*\* RAÄ L2025:7296 \*\*Kilde:\*\* Riksantikvarieämbetet, Forsök (CC0 1.0) \*\*Dato:\*\* 20-08-2026 \*\*Kildens position (WGS84):\*\* 57:21,200N 11:57,000E \*\*Område:\*\* Kungsbacka, Halland [Åbn den originale registrering i Forsök](https://app.raa.se/open/forsok/lamning/9024f663-910e-4ae6-8aee-24135a15d2de) ### Dansk sammendrag Skonnerten LOVISA AUGUSTA, bygget af eg og fyr og lastet med stenkul, strandede den 2. februar 1864 på skæret »Dufvan« vest for Mönster ved Onsala. Den arkivangivne lokalitet ligger på cirka 9 meters dybde, men er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Forsök \*\*Beskrivelse:\*\* Arkivuppgift om fartygsförlisning: Skonert LOVISA AUGUSTA. 1864-02-02. Strandad. Dimensioner, byggnadsår och last: Ek/fur. Stenkol. \*\*Alternative navne:\*\* - LOVISA AUGUSTA \*\*Orientering:\*\* På skæret "Dufvan", V. om Mönster, Onsala, ca 9 meters djup. \*\*Placering:\*\* Under vand \*\*Antikvarisk vurdering:\*\* Ingen antikvarisk bedömning \*\*Anbefalet vurdering:\*\* Övrig kulturhistorisk lämning \*\*Aktualitet:\*\* Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse \*\*Undersøgelsesstatus:\*\* Lokationen er ikke undersøgt \*\*Skadestatus:\*\* Ikke registreret som beskadiget \*\*Egenskaber:\*\* - Framdrivning: Segel - Material: Trä - Typ: Skepp \*\*Skriftlige kilder:\*\* - Skandinaviskt vrakarkiv nr: L-120 \*\*Publiceret:\*\* 28-01-2026 \*\*Senest ændret:\*\* 28-01-2026 \*\*Registreringsgrundlag:\*\* Fastighetskartan/utskrivet ortofoto \*\*Målemetode:\*\* Manuell inprickning \*\*Positionsfejlmargen:\*\* 30 m \*\*Indlæsningsusikkerhed:\*\* 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 20-08-2026