


Elbe

ID: 6302 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/6302



Position & Dybde



WGS84

56:35,725N 16:45,136E

ED50

56:35,756N 16:45,203E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

3,0 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1955:4170 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 21-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 56:35,725N 16:45,136E **Område:** Mörbylånga, Kalmar [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/4be84bea-b8cf-4e2c-b376-77ee7c9466aa) ### Dansk sammendrag Lastdamperen ELBE blev bygget i 1886 på Schiffswerft von H. Koch i Lübeck og søsat den 17. juli 1886. Den var bestilt af Hanseatische Dampfschiffahrts Ges. Lübeck, som ejede den gennem hele dens levetid. Den 16. februar 1919 blev ELBE opbragt af franske krigsskibe i Østersøen, men fik siden lov til at fortsætte. Den 29. oktober 1921 afgik skibet fra Räfsö i Finland med kurs sydpå mod hjemhavnen Lübeck og med en last af træ og skrot. Der var 16 mand om bord, og ELBE forsvandt med mand og mus. Efter nogen tid drev vragele i land på Ölands østkyst. Vraglokationen er ikke fysisk undersøgt, og den angivne position er meget usikker. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Position: Mycket osäker position. Historik: ELBE byggdes 1886 vid Schiffswerft von H. Koch, Lübeck och sjösattes 17 juli 1886. Beställare av lastångaren var Hanseatische Dampfschiffahrts Ges. Lübeck och ägdes under hela tiden av den samma. Den 16 februari 1919 uppbringade franska krigsfartyg henne i Östersjön men lät henne sedan gå vidare. Händelseförlopp: ELBE avgick från finska Räfsö den 29 oktober 1921. Kursen var satt söderut mot hemmahavnen Lübeck och i lasten fanns trä och skrot. 16 man fanns ombord och fartyget försvann med man och allt. Efter en tid flöt vrakspillror iland på ostsidan av Öland. **Alternative navne:** - ELBE **Placering:** Synlig över havbunden **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** Position: Mycket osäker position. Registrerad som Förlisningsuppgift i äldre databas. **Begrundelse:** Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret

som beskadiget ****Egenskaber:**** - Framdrivning: Maskin ****Skriftlige kilder:**** - Görans dykhörna tidigare hemsida.
****Registreringsaktivitet:**** Vid kvalitetshøjning har læmningstyperne Förlisningsuppgift och Trålfäste/nätfäste ersatts med læmningstypen Fartygs-/båtlämning. ****Publiceret:**** 04-11-2019 ****Senest ændret:**** 04-11-2019
****Registreringsgrundlag:**** Sjøkort ****Målemetode:**** Uppgift om måtmetod saknas ****Positionsfejlmargin:**** 0 m
****Indlæsningsusikkerhed:**** 25 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 21-08-2026