


Guernica, Kungsbacka

ID: 6401 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/6401



Position & Dybde



WGS84

57:17,700N 11:53,500E

ED50

57:17,732N 11:53,578E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

18 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

0,3 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2025:7771 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 25-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:17,700N 11:53,500E **Område:** Kungsbacka, Halland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/0719979d-19de-48e4-a0e9-5b9012503f3e) ### Dansk sammendrag Dampskibet GUERNICA strandede den 19. november 1938 på Klockfotsrevet ved Nidingen. Ifølge arkivoplysningerne ligger vraket på 18 meters dybde, men lokationen er ikke fysisk undersøgt. Det stålbyggede, maskindrevne skib var bygget i 1920, målte 99,2 × 14,3 × 6,7 meter og havde en last af minestøtter. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** arkivuppgift om fartygsförlisning: Ångare GUERNICA. 1938-11-19. Strandad. dimensioner, byggnadsår, last: 99.2x14.3x6.7 m, Stål, 1920. Pitprops. **Alternative navne:** - GUERNICA **Orientering:** På Klockfotsrevet vid Nidingen, 18 meters djup. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin - Material: Järn/stål - Typ: Skepp **Skriftlige kilder:** - Skandinaviskt vrakarkiv nr: G-206 **Publiceret:** 28-01-2026 **Senest ændret:** 28-01-2026 **Registreringsgrundlag:** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargen:** 30 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 25-08-2026