

Vulcan, Göteborg

ID: 6483

[!] Usikker position

Usikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

57:38,15N

Længdegrad (ED50)

11:40,37E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

57:38,149N 11:40,370E

GPS (WGS84)

57:38,117N 11:40,291E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

0,1 km

Kort ikke tilgængeligt

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÅ L1960:6466 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 26-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:38,117N 11:40,291E **Område:** Göteborg, Västra Götaland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/f23add9b-d392-4e1f-9f7e-f32d326771a5) ### Dansk sammendrag Skonnerten VULCAN, også kaldet VULKAN, var et 27,8 meter langt, 5,5 meter bredt og 2,6 meter dybt sejlskib af jern, bygget i 1855. Den 2. marts 1913 medførte skibet 175 ton kalksten. Under indsejlingen fra søen syd for Vinga grundstødte det og sprang læk. På grund af den kraftige lækage blev skibet sat på land ved Buskär i Kattegat. Vejret var klart med frisk vestlig vind. Oplysningerne stammer fra et arkiv, og lokationen er ikke fysisk bekræftet. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsförlisning. Skonaren VULCAN 1913-03-02. Dimensioner och byggnadsår: 27.8x5.5x2.6m, järn, 1855. Last av kalksten 175 ton. Händelseförlopp: Frisk V vind med klar luft. Fartyget, som under inseglingen från sjön S om Vinga grundstött, började till följd därav starkt läcka, varför det sattes på land. **Alternative navne:** - VULCAN - VULKAN **Orientering:** Kattegatt, Buskär. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** Registrerad som Förlisningsuppgift i äldre databas. Ovisst om fartyget blev till vrak eller bärgades från platsen. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Ukendt **Skadestatus:** Okänd — Grad av skada är migrerad från äldre databas. Skadebeskrivning kan eventuellt finnas under Beskrivning av lämning. **Egenskaber:** - Framdrivning: Segel - Material: Järn/stål **Skriftlige

kilder:** - Litteraturhänvisning: Lots Styrelsens underdåniga berättelse 1913 nr 164, Västra - Skeppslista: Sveriges Skeppslista 1911, sid 252-253 (ej med i 1913 års lista) - Arkivhandlingar: Förlisningar i Sverige, pärm P-Ö, Svenskt marinarknologiskt arkiv (SMA) - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: A FÖR 6548 - Skandinaviskt vrakarkiv nr: V-030. **Publiceret:** 01-03-2022 **Senest ændret:** 01-03-2022 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m ### Svensk kildeopdatering fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1960:6197 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 01-01-1960 **Kildens position (WGS84):** 57:38,103N 11:40,287E **Område:** Göteborg, Västra Götaland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsoek/lamning/36ba04e9-4e91-4787-82cd-1c9a2e5f50b1) ### Dansk sammendrag af opdateringen Sejlskibet Vulcan, bygget af jern eller stål, grundstødte i frisk vestlig vind under indsejlingen fra søen syd for Vinga ved Göteborg. Fartøjet sprang læk og blev sat på grund. Det skulle søge nødhavn på Rivöfjorden, men kom flot igen og måtte sættes på land ved Buskär. Dagen efter huggede skibet hårdt, mens søerne brød ind over hele fartøjet; agterskibet lå da dybest. Efter endnu et døgn var skroget slået helt i stykker. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Hændelseforløp: Frisk V vind. fartyget som under inseglingen från sjön S om Vinga grundstötte och sprang läck och sattes på grund. Skulle söka nödhamn på Rivöfjorden men kom flott och måste sättas på land. Dagen efter högg fartyget hårt och sjön bröt över hela fartyget. Akterskeppet låg då djupast. Efter ytterligare en dag var skrovet helt sönderbrutet. **Alternative navne:** - VULCAN **Orientering:** Vinga, Strandade på Buskär. **Placering:** Synlig over havbunden **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** Registrerad som Förlisningsuppgift i äldre databas. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Överförd till annan lämning — Överförd till L1960:6466. Samma fartyg men med något annan lägesangivelse. **Undersøgelsesstatus:** Ukendt **Skadestatus:** Okänd — Grad av skada är migrerad från äldre databas. Skadebeskrivning kan eventuellt finnas under Beskrivning av lämning. **Egenskaber:** - Framdrivning: Segel - Material: Järn/stål **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: SMG, Ned Olow I s. 99-100. - Litteraturhänvisning: LSub 1913:164. Art i HT 1913 4/3, 5/3, 6/3 - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: OKÄND:561 **Publiceret:** 19-11-2021 **Senest ændret:** 19-11-2021 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 26-08-2026

Åbn vraket på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraket direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/6483

