


Vrag

ID: 6679 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/6679



Position & Dybde



WGS84

57:09,400N 11:42,000E

ED50

57:09,433N 11:42,078E

Dybde (top)

15 m

Dybde (bund)

15 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

19,6 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2025:8090 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 12-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:09,400N 11:42,000E [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/46327269-8a20-4391-86d0-4603e2136647) ### Dansk sammendrag En arkivoplysning beretter om et sejlskib af træ, angiveligt bygget af eg, som forliste den 6. oktober 1890 efter at være blevet læk. Forliset skal være sket i åbent hav omkring 6 sømil sydvest for Fladens fyrskib på cirka 15 meters dybde. Lokationen er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsförlisning: Skepp. 1890-10-06. Läck. Dimensioner. byggnadsår och last: Ek. **Orientering:** I öppen sjö, ca 6 nm SV om Fladens fyrsk, ca 15 meters djup. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Segel - Material: Trä - Typ: Skepp **Skriftlige kilder:** - Skandinaviskt vrakarkiv nr: öö076 **Publiceret:** 29-01-2026 **Senest ændret:** 29-01-2026 **Registreringsgrundlag:** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargen:** 30 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 12-09-2026