

Rusisk Gepard Ubåd

ID: 6780 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6780



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

58:40,720N 20:07,540E

ED50

58:40,745N 20:07,604E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

106 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

58,0 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1934:4232 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 58:40,720N 20:07,540E [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/acf32027-db09-4fab-8737-496db6ccf6e0) ### Dansk sammendrag Vraget ligger på 106 meters dybde og er sandsynligvis den russiske ubåd Gepard af Bars-klassen fra Første Verdenskrig. Ubåden, der var bygget af jern og stål og havde maskinfremdrift, er brækket over, og forskibet ligger et stykke fra resten af fartøjet. Kommandotårnet er intakt med maskintelegraf, periskop, rat og artilleri. På agterdækket ses to torpedostativer placeret som et par samt en større og en mindre kanon. Vraget blev lokaliseret af Sjöfartsverket med sidesøgende sonar i 2009, men lokationen er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Fartygslämning. Vrak efter ubåt från första världskriget. Fartygslämningen ligger på 106 m dj. Tornet är intakt med maskintelegraf, periskop, ratt och artilleri. På ubåtens akter däck finns två torpedställ, placerade i par samt en större och en mindre kanon. Vraket är delat och förskeppet är deponerat en bit från resten av fartyget. Troligen är detta vraket efter ubåten Gepard i BARS klassen. Påträffades med Side scan sonar av Sjöfartsverket, år 2009. **Alternative navne:** - Gepard **Placering:** Synlig over havbunden **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Begrundelse:** Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin - Material: Järn/stål **Registreringsaktivitet:** Migrering 2022-03-07 **Publiceret:** 07-03-2022 **Senest ændret:** 01-10-2018 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargen:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026