

Vrag

ID: 6792 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6792



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

56:47,053N 17:20,223E

ED50

56:47,083N 17:20,290E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

29,3 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1934:4167 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 56:47,053N 17:20,223E [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/01ed2ca3-1d4f-4149-8aa3-6f4ed165590b) ### Dansk sammendrag Det maskindrevne vrag ligger øst for Öland i den sydlige Østersø. I 2000 blev det beskrevet som cirka 80 meter langt og helt intakt med skorsten og hele ruder på broen. Broens forside er dækket af trawlnet, mens alt stadig sidder på plads inde i styrehuset. På bagsiden af overbygningen midtskibs findes et skilt med bygmesterens navn. Vraget blev lokaliseret med sidesøgende sonar af dykkergruppen Ocean Discovery under undersøgelser af steder, hvor fiskegarn satte sig fast, som led i projektet Öländsk marinarkeologisk inventering. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Status: Vraket är ca 80 m långt och helt intakt med skorsten och hela fönster på bryggan. Bryggan är täckt av trålnät på framsidan. Inuti styrhytten sitter allt på plats. På baksidan av midskeppsbygget sitter en skylt med byggarens namn (status 2000). Bärgning: Vraket lokaliserades med hjälp av side scan sonar av dykargruppen Ocean Discovery när de undersökte nätfastnor öster om Öland inom projektet Öländsk marinarkeologisk inventering. **Orientering:** O Öland, Södra Östersjön **Placering:** Synlig över havbunden **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** Mycket osäker position. Koordinater saknas **Begrundelse:** Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Helt undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Extern register: SjöMIS, Extern identitet: 81:006 **Registreringsaktivitet:** Migrering 2021-03-12 **Publiceret:** 12-03-2021 **Senest ændret:** 01-10-2018 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 25 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026