

Vrag

ID: 6797 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6797



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

56:44,369N 17:11,476E

ED50

56:44,399N 17:11,543E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

22,8 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1934:4168 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 56:44,369N 17:11,476E [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/39a8d8b9-b7b9-4718-b9e4-8abe805ebfe1) ### Dansk sammendrag Vraget ligger øst for Öland og blev lokaliseret med sidesøgende sonar af dykkergruppen Ocean Discovery under projektet Öländsk marinarkeologisk inventering. Det er endnu ikke identificeret. Vraget er 90 meter langt og smalt og har maskinfremdrift. Agterenden er slået i stykker, men ellers er skibet intakt bortset fra styrehuset, hvor rattet stadig står tilbage. Træværket i den store overbygning midtskibs blev i 2000 beskrevet som værende i perfekt stand med smukke paneler og bevaret maling. Overbygningen har store tragthventiler, og skibet kan muligvis have været bygget til også at medføre passagerer. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Bårgning: Vraket lokaliserades med side scan sonar av dykargruppen Ocean Discovery inom deras projekt Öländsk marinarkeologisk inventering. Vraket har ännu inte identifierats. Status: Vraket är 90 m långt och smalt. Aktern är sönderslagen. Vraket är i övrigt helt intakt så när som på styrhytten, där ratten står kvar. Träet på midskeppsbygget är i perfekt skick med vackra paneler och färg kvar. Midskeppsbyggnaden är stor med stora trattventiler. Eventuellt var hon byggd för att även ta passagerare (status 2000). **Orientering:** O om Öland **Placering:** Synlig över havbunden **Antikvarisk vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Antikvarisk kommentar:** Position mycket osäker. Koordinater saknas **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 81:007 **Registreringsaktivitet:** Migrering 2021-03-12 **Publiceret:** 12-03-2021 **Senest ændret:** 01-10-2018 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 25 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026