Vila

ID: 1008 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/1008

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
55:04,961N 12:44,930E

ED50
55:05,00N 12:45,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**16,7 km**

Beskrivelse

NB. Positionen er meget usikker, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 5987 3sk T?RNAN KCBF/SJZW. Byggd 1916-18 av Djursviks gamla varv, ek o fur (Fredrik Jonsson). Byggd f"r p.r. lantbr. Gustaf Arvid Jansson, Djursvik. 1919, mars 28: 124,30 99,93. Dim. SL-19: 28,17 x 7,2 x 2,56. 1925, apr: såld till skeppare Emil Pålsson, Pukavik. 1928, apr: Såld till p.r. oskiftade d"dsboet efter skeppare Karl Bernhard (tm)sterman, Marstrand. Fick motor av typ S"ffle om 70 ih. Från 1948: p.r. Axel Leonard (tm)sterman, Marstrand. 1961, jan: såld f"r 36.000 kr arbetsman Einer Larsen och skibsf"rer Carl Christian Viskum, Strib. LR-61: VILA. 131 - 80 - 190 dw. 1962, feb 16 kolliderat med tyska "Jan Suhr" ca 11æ NO M"ens fyr och sprang l"ck. Bes"ttningen r"ddade sig på en flotte, emn bef"lhavaren spolades bort och omkom. (c)Rettet den 06/05-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt