
--Christian IX

ID: 1310 · Bjærget vrag
www.vragguiden.dk/vrag/1310

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
55:18,995N 11:05,759E

ED50
55:19,03N 11:05,83E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**2,4 km**

Beskrivelse

Kilde: Jan Justesen. Esbjerg. / "De sejlede bare..." af H. C. Røder. 65.909 Dampfærgen Christian lX., 1590 B.R.T. På rejse fra Nyborg til Korsør og sejlede 400 meter efter tysk ledsageskib blev færgen den 20. april kl. 18,30 ramt af en voldsom eksplosion. Der trængte vand ind i maskinrummet, og passagererne og en del af besætningen blev i de udsatte både overført til ledsageskibet. Et tysk forpostskib kom straks efter til stede, fik post og gods overført og begynde derefter at slæbe færgen mod Korsør. Kl. 23,00 sank færgen på Nygrund. Færgen blev senere hævet og repareret. En maskinmester blev skoldet ved eksplosion - alle ombordværende kom intet til. Havariet formodes at skyldes en minesprængning. (c)Rettet den 02/09-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt