Hammarö

ID: 1588 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/1588

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
55:35,966N 14:55,931E

ED50
55:36,00N 14:56,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**33,6 km**

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige Reg.nr 8507 Motorfiske HAMMAR(tm) Byggd 1941 på H"ls", ek o fur (J.W. Berg). H"rde hemma på (tm)cker" f"rst som VINGAFORS och från 1954 som LISBON. 1961, juni omd"pt HAMMAR(tm) k"pt av S Å Leonardsson, Simrishamn. SIN 37. 60 br. 26 n. dim: 20,09 x 5,89 x 2,75. Hade 1967 en 250 hkr Hundested motor. 24 mars 1971 fått brand ombord då man befann sig ca 20æ utanf"r Simrishamn. Sj"nk på pos. 55 36æ N och 14 56æ E. De fem ombord r"ddades efter tre timmar i livflotten av en dansk fiskebåt. Det blåste SSV 12 -15 m/sek vid tillf"llet. Elden hade lokaliserats till fr"mre delen av maskinrummet d"r eltavla och batterier var placerade. Då man l"mnade platsen var styrhytt och akterskepp "vert"nda. (c)Rettet den 17/10-1998. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt