Silo

ID: 1838 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/1838

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
55:49,963N 12:46,927E

ED50
55:50,00N 12:47,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**7 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**2,8 km**

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 6255 skonare SILO KCLB/SJTW. Byggd 1901 i Barth, ek kr. (Carl Holzerland Sen). som MARIE hemma i Oldenb□ttel. Senare i Rendsburg. 1916 i Marstal. 1920, k"pt från Porsgrund som SILO till skeppare Patrik Johansson, Sk"rhamn. Fick motor 1921. 65 br 51 netto, dim: 20,15 x 5,94 x 2,39. 1937, aug 30 på resa Stettin till G"teborg med briketter sprang fartyet l"ck och motorn stannade. F"rs"k gjordes att med segel ta fartyget in mot Valagrundet utanf"r Landskrona, men det sj"nk i n"rheten av Valagrundet på 7 m djup. SST 37-36-670: Ligger på 7 m djup. Bohus Sj"assuransf"rening har tr"ffat avtal med ett par privatpersoner i Helsingborg att s"ka b"rga fartyget. SST 37-37-687: Har unders"kts av dykare. Det visade sig att fartyget drivit "ver 100 m från den plats d"r det sj"nk samt att st"ven br"ckts och svåra skador på k"len uppstått. D"ckslasten har spolats bort. SILO kan betraktas som vrak. (c)Rettet den 27/06-1999. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt