Ally S/S

ID: 2044 · Sikker position
www.vragguiden.dk/vrag/2044

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:00,066N 10:56,193E

ED50
56:00,10N 10:56,27E

Dybde (top)	Dybde (bund)
12 m	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**11,6 km**

Beskrivelse

Kilde:$.Jens Alfasten,Løsning 56:00.12 10:56.19 Omregnet B1475, B5375 Jernskib som er nittet, fyldt med trawl, der står mange cementsække . Dansk Cementlastbåd forlist ved kollision Der er en del pirke og fladfisk. "Ses" med magnetometerKilde:$. Dansk Søulykke-statistik Dansk S/S af Mariager på 127 brt bygget 1890 eller 1909. På rejse fra Mariager til Karresbækminde med cement. Forlist efter kollision d.26.11.1936 med S/S Tempo af København, som tørnede stævnen ind i bb side af Ally kl ca 17.15. Alle reddet. (c)Rettet den 18/03-1997. ANDERS CLAUSEN --- ### Kildeopdatering fra Niord **Efterretning:** Niord EfS 959/2013 **Dato:** 01-01-2013 **Reference:** GST 2013 **Område:** Danmark. Kattegat. Sejerø NW. Marthe Flak E > **Kildens position (WGS84):** `56:00,055N 10:56,184E` ### Oplysninger fra efterretningen Danmark. Kattegat. Sejerø NW. Marthe Flak E. Vrag. Position. 56 00,055 N 10 56,184 E. Detaljer. På ovennævnte position findes et vrag, hvorover dybden er 19,9 m. Søkort. 128 (INT 1379), 102 (INT 1302), 100. Publikation. [VragID 655]. [J.nr. 2013017142]. (GST 2013) **Positioner (WGS84):** 1) 56° 00.055'N - 010° 56.184'E

Sidst rettet af: twm Dato: 28-08-2026