
Union S/S

ID: 2143 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/2143

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:03,968N 12:37,428E

ED50
56:04,00N 12:37,50E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**2,5 km**

Beskrivelse

Forlist 15.6.1883 NB. Positionen er meget usikker, da den er baseret på nedenstående tekst. Og vraget er ikke fundet i nyere tid !!!!Kilde:$. Helsingør Dagblad, fredag den 15.6.1883. SUNKET DAMPSKIB. I nat er det Norske dampskib "Union", kapt. Olsen af Kristiansund, lastet med korn, blevet påsejlet nord for Kronborg, af dampskibet "Comodore", kapt. Steel fra Newcastle på rejsen til Swinemiinde. "Union" sank kort efter sammenstødet, medens besætningen reddes ved lodsbåden fra fyrskibet, som landsatte dem her. "Comodore" fortsatte rejsen uden at have lidt skade. Kilde:$. Helsingør Avis, fredag den 15.6.1883. I nat kl. 12 kolliderede tæt ved Lappegrundens fyrskib danpskibet "Union" kapt. Olsen af Berqen, ladet med rug, og dampskibet "Comodore", kapt. Steel af Newcastle til Swinem□nde med kul. Den norske damper sank ved sammenstødet, medens samtlige ombordværende, 17 i alt blev reddet, dels i lodsbåden, dels ved at springe om bord i den engelske damper, der ingen skade havde taget. Og efter i nogen tid at have ligget for anker her på reden fortsatte rejsen. (c)Rettet den 24/05-1998. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt