
Svensk lystkutter

ID: 2241 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/2241

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:06,344N 12:29,310E

ED50
56:06,38N 12:29,38E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**1,5 km**

Beskrivelse

Fiskekutter Position 56:06.38 12:29.40, 56:06.40 12:29.40Kilde:$.Dana. Forgæves eftersøgt over et stort område 29.11.1992. Kilde:$.Poul Larsen, Allerød Jeg dykkede på stedet den 11/7 1975 på Decca pos. H 08.10-15 D 73.70. = 56:06,33 12:29,31 56:06,34 12:29,27 Det var/er en lille svensk lystkutter. Maskinen var fjernet. Der var et træktov i stævnen, tovet var skåret ved lønningen. Bortset fra nogle blå gardiner i lukafet, var alt fjernet. Vraget havde max. ligget der i 2 uger, da vi dykkede på den. Forliset blev af fiskerne anmeldt som et forsøg på forsikringssvindel. Jeg fik at vide fra fiskeren, der sejlede for os, at ejeren af vraget blev dømt for forsikringssvindel. Det var ellers et godt sted svenskeren havde valgt at sænke sit skib, han havde bare ikke tænkt på, at der var nogen, der dengang trawlede ulovligt i området! (c)Rettet den 01/03-1998. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt