
Fusion H10

ID: 2325 · Sikker position
www.vragguiden.dk/vrag/2325

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:10,675N 12:21,180E

ED50
56:10,709N 12:21,254E

Dybde (top)	Dybde (bund)
20 m	**25 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
210	**6,1 km**

Beskrivelse

Kilde:$.Dana GPS D.56.10.709 12.21.254 Stævn i 210 grader Forlist i januar 1993 Træfiskekutter på 100 brt, bygget i 1970 og hjemmehørende i Gilleleje. Fik ødelagt forskibet i hårdt vejr på vej hjem til Gilleleje med 90 tons sild i lasten, og sunket på nuværende pos. 3 sømil nord for Gilleleje i januar 1993. Skibet står skråt i bunden med bb side næsten tilsandet, og master er sprængt af, agtermasten ligger hen over dækket og formasten ligger på bb side af vraget. Kilde:$.Skawdyk Undervandsguide v. John Andersen Fusion H10 (OVTT), Fiskekutter af Gilleleje. Skipper var Petersen (søn af Niels E. Petersen)Gilleleje. Kutter af træ bygget i 1970, 99,67 brt, maskine på 575 hk. Fiskeskipper Niels E. Petersen havde netop solgt kutteren til sin søn, da den i hårdt vejr sprang læk i forskibet og sank. Kilder: Fiskeriårbogen 1989 (der er fejl i Fiskeriårbogen, der angiver kutteren til 19,67 brt). Fiskeskipper Niels E. Petersen. (c)Rettet den 24/01-1999. ANDERS CLAUSEN ### Kildeopdatering fra UKHO / EMODnet **Registrering:** UKHO 32721 **Hentet:** 23-09-2026 **Kilde:** UK Hydrographic Office via EMODnet Human Activities. **Dansk AI-referat** En indberetning af 15\. februar 1993 angiver, at kutteren FUSION – H10 på 100 bruttotons var sunket ved 56°10′43″ N, 12°21′06″ Ø\. Mindste dybde over vraget var ukendt\. Vraget var markeret med en nordkardinal og en sydkardinal lysbøje, udlagt 75 m fra vraget\. Kilden angiver desuden dybde 20,1 og vanddybde 26 uden oplyste enheder\. Positionen stammer fra indberetningen; et fysisk undersøgt fund er ikke dokumenteret\. [UKHO 32721\: FUSION \- H10](/vrag/2325/kilder/dcbf7d85-7ac3-46a0-b806-425821194800?revision=c40d7ba7-5bc6-4497-9904-d1e764bce604) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3\.0\. [maritime-dcbf7d857ac346a0b806425821194800-c40d7ba75bc644979904d1e764bce604-reference]: # [maritime-dcbf7d857ac346a0b806425821194800-c40d7ba75bc644979904d1e764bce604-summary]: #

Sidst rettet af: twm Dato: 24-09-2026

Billeder (10)






+6 flere

Kommentarer (3)

Tullesfar 27-04-2011

Netop været på H10, et rigtig godt og spændende vrag. super sted at dykke. Pas dog på de liner, garn mm. der hænger mange steder.

Sune Sand 02-11-2009

Bundskraberen fra Helsinge besøgte Fusion H10 lørdag den 31. oktober 2009. Dette dyk hørte absolut til et af de bedre. Forholdsvis god sigt. Vraget ganske nydeligt broderet med mange bløde koldtvands koraller. Mange store torsk gemte sig i vraget, enkelte på helt op mod 1 meter. En stor pighvar så vi også.

Finn Welsø 10-01-2009

Var ude på hende d. 30/12-08 og så at styrhuset er blevet trawlet og er svært beskadiget... Det er dog stadig et spændende vrag at dykke på..