Gunvor

ID: 2556 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/2556

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:21,970N 16:49,933E

ED50
56:22,00N 16:50,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**16,3 km**

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 6148 skon. GUNVOR KBVD. Byggd 1919 i Heleneberg (Karlshamn), ek, fur o bok kr. f"r varvets egen r"kning. 103,90 br. 90,02 n. Dim: 26,76 x 6,45 x 2,46. 1923, såld till Viken. 1927, såld till Får"sund. 1929, apr, såld till p.r. handlare D S Lindeberg, Timmernabben. Motor insatt, omm"tt 97,54 br 81,01 n. 1929, aug 18 f"rolyckats. Kl 5.50 fm befann sig fartyget invid fyrskeppet Utgrunden (utanf"r Bergkvara) varifrån kursen sattes NV t V V med sakta fart. Mist signaler gåvos. Omkring 20 min d"refter (kl 6.07) h"rdes en ångares mistsignaler svagt om styrbord, vilken signal genast besvarades. Gunvors folk antaren var långt borta men omedelbart d"refter blev det m"tande fartyget, som befanns vara torpedkryssaren (tm)RNEN, synligt om styrbord. Några "gonbngde (tm)RNENs st"v djup in i fartyget f"r om storriggen. GUNVOR sj"nk inom ett par minuter, men bes"ttningen hade dessf"rinnan r"ddat sig genom att "ntra ombpå (tm)RNEN. "Timmernabben" B.Åhlund, Malm" 1980, bild sid 68, sj"f"rklaring. Livbåten hann inte sj"s"ttas, men som (tm)RNEN:s maskin gick framåt h"ngde skutan kvar och man kunde "ntra ombord. GUNVOR var på resa Limhamn - Kalmar och Bergkvara med 174 ton g"dning i s"ckar. 4 mans bes"ttning. (c)Rettet den 05/12-1999. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt