Alice

ID: 2880 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/2880

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:35,965N 10:27,925E

ED50
56:36,00N 10:28,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**7,4 km**

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 5432 Skonaren ALICE JTFK Byggd 1900 i Anklam, tr", kr. K"pebrev 7.3.1913 i K"penhamn, då kapt. Edv. K"hler i Hamburg sålde sin skon HEINRICH WILHELM f"r 9.000 kr till p/r R A Olausson, Nordvik.. 1913, mars 29: 57,84 br. 39,97 n, dim: 20,13 x 5,86 x 2,09 Flat spegel, utfall. st"v. 1916, sep fått motor i Marstrand. 55 br. 39 n. 1918, apr 20 kl 11.30 strandat på Jutlands ostkust mellan Skagen och Frederikshavn. På resa Lysekil - N"rresundby med 105 ton sten. J"mn ostlig vind, disig luft. Kursen styrdes mot Læs" Rende, n"r en fyr siktades f"rut, vilken i det mindre siktbara v"dret togs ara Nordre R"nner. Kursen "ndrades d"rf"r mera v"stvart, vilken h"lls till fartyget om en stund grundst"tte. Det vattenfylldes snart och måste "vergivas av bes"ttnigen. Orsak: f"rv"xling av fyrar. Sj"f"rklaring Sj"r"tten Frederikshavn den 23 apr. (c)Rettet den 20/12-2000. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt