Beda

ID: 3040 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/3040

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:41,966N 11:36,927E

ED50
56:42,00N 11:37,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**1,2 km**

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 3558 Skon. BEDA JLBH/SKHR Byggd 1899 i Oskarshamn, ek o fur, kr. (C. Thor?n) f"r rederi i Brantevik. Dim: 27,40 x 7,3 x 2,72. 123,09 br. 99,78 n. 1933 såld till Hoven"set samt f"rsedd med Ideal-motor* om 35 hk. 1938 såld till skepp. Axel Karlsson, Hoven"set. 1941, juni 2 strandat i Packhusbukten vid Anholt under bef"l av Karlsson, 4 mans bes"ttning på resa K"penhamn - Oddesund i barlast. Låg f"r ankar då under natten vinden kom från SO med sådan styrka att k"ttingen till BB ankare brast. SB ankare firades i botten, men fartyget t"rnade i botten så SB ankare rev upp bottenbordl"ggningen, varvid l"ckage uppstod och fartyget vattenfylldes och blev vrak. (c)Rettet den 30/12-2000. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt