Svan

ID: 331 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/331

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
54:34,960N 12:19,928E

ED50
54:35,00N 12:20,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**16,0 km**

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 7133 Motorskon. SVAN KFNQ/SGQW. Byggd 1898 i Martenshoek, stål (J J Pattje & Zn). byggd som JOHANNA f"r egen r"kning. 1906 till Tyskland. 1917 till Norge omd. ROHEIM. 1924 ink"pt till (tm)sthammar, omd. SVAN. LR-47: 2 CY 11 3/8" - 13 3/8" INSATT 1932. J"nk"pings M/V 1928 till Klintehamn. 1935 till Slite Cement & Kalk AB, Slite. 1942 till Red AB Nordic, Stockholm. SL-43: 100 hk. 123,44 br 85,43 n. 155 dw. rp-42. Dim: 26,62 x 6,17 x 2,40. 1945 till Visby. 1946, apr såld till p/r skeppare August Walfrid Olsson, Sk"rhamn, f"r 90.000 kr. 1946, sep 9, f"rsvann fartyget men man o allt i S"dra (tm)stersj"n. Under bef"l av Walfrid Olsson, 4 mans bes"ttning, på resa L□beck - K"penhamn i barlast. Fartyget gick till sj"ss den 9 sep vid middagen. Kl 15.30 samma dag passerades Travem□nde och har sedan ej avh"rts. Den 18.9 passerade m/segl HILDA omkring 10 naut mil ONO Gedser fyrskepp och uppt"ckte ett tiotal t"ckluckor från ett fartyg drivande på kort avstånd. Man tog f"r givet att luckorna h"rr"rde sig från något f"rlist fartyg, men som man då ej "gde k"nnedom om att SVAN f"rlist hade ingen b"rgning f"retagits. Inga andra uppgifter r"rande fartyget har kunnat inf"rskaffas. Sj"tekniske konsulenten: Av allt att d"ma torde fartyget ha kommit in i ett icke minfritt område och spr"ngts. (SST 1948 nr 8 sid 305: Sj"f"rklaringen refereras.) (c)Rettet den 05/12-1999. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt