
Don S/S

ID: 3401 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/3401

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
57:08,965N 8:30,921E

ED50
57:09,00N 8:31,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**5,1 km**

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 49 Ångaren FORSLIND HVKS Byggd 7/1864 i Newcastle on Tyne av j"rn (Palmer Bros & Co) som ORWELL. ? ges fram till 1891 av rederier i London. 1891, nov såld till p/r sj"kapten Edward Jansson, Malm", omd"pt FORSLIND. 646,89 br 477,35 n. dim: 55,1 x 9,94 x 5,18 1895, maj såld till Norge, omd DON. Exploderade och sj"nk i juni 1895 vid Hanstholm på resa Shields - K"penhamn med stenkol. (c)Rettet den 17/10-1998. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt

Kommentarer (1)

f_breitenstein@c.dk 24-12-2005

Dampskib Don af Frederiksværn, forlist Juni mdr. 1895 SV af Hanstholm, efter en eksplosion ombord hvor hele fordækket sprang i luften og blev borte, forårsaget ved i kullene udviklede en samling af gas.Besætningen 14 mand gik i bådene og blev taget op af Skonnert Ross. I Dansk Søfartstidende opluses d. 28/7-1895 at en damper er sunken i ca. 10 Favne vand 9 Kml. SV for Hanstholm, ca. 2 Kml. fra land. Dykkerklubben Krabben Nyk Mors har gentagende gange forgæves eftersøgt vraget med Protonmagnettometer.