Fenix

ID: 3993 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/3993

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
57:39,970N 10:34,919E

ED50
57:40,00N 10:35,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**4,1 km**

Beskrivelse

NB. Positionen er meget usikker, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 6171 5mast skonaren FENIX KCDS. Byggd 1900 i Barth, tr" kr. (Percy & Small). LR-13: HELEN W MARTIN, Percy & Small, Barth, Me. 2Dks. 1916, apr k"pt f"r 4.350 ? via Alfred Olsen & Co i K"penhamn, till AB Svenska Konstg"dnings & Svavelsyrefabr. Malm". 2379,39 br 2101,26 n. Dim: 37,15 x 9,21 x 4. 1920, jan 14 kl 1.15 em strandat 3æ v"st H"jens fyr vid Jyllands N Udde. Sj"f"rklaring v konsuln i Skagen 17 jan. SST 1973-25-30: Pressades hårt från Hirtshals och "ster"ver f"r att gå klar Gammel Skagen (H"jen). Emellertid "kade vinden och då utsikt inte l"ngre fanns att gå klar land, beordrades alle man att stagv"nda. FENIX hade 18 fot vatten i rummet och var tr"g i r"reslerna. V"ndningen blev inte av, bottnen tog revet och strax br"t sj"arna "ver d"cket. Risken var stor att masterna skulle gå "ver bord och knappt en timma senare "vergavs hon. D"ckslasten spolades "verbord, liksom skans, kabyss och styrhytt. FENIX br"cktes på mitten och slogs så gott som helt i stycken av stormen. Två dagar senare fanns på revet bara en del av skrovet och en mast, kusten var d"remot "versållad av vrakgods. SST 1973-35-26: Bild strandad. (c)Rettet den 06/05-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt

Kommentarer (1)

John Andersen 21-11-2026

I teksten fra gammeltid står der at Fenix strandede ved Højen(Gl. Skagen). På kortet i guiiden er vraget placeret på sydsiden

af Grene ud for Skagen Havn. Noget må værer gået galt!