
Carola S/S

ID: 4151 · Sikker position
www.vragguiden.dk/vrag/4151

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
57:43,026N 10:57,082E

ED50
57:43,058N 10:57,162E

Dybde (top)	Dybde (bund)
29 m	**33 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**18,0 km**

Beskrivelse

Kilde:$.Skawdyk Undervandsguide v. John Andersen Pos WGS 84: 57.43,028 10.57,092 WGS84 ED50 57:43,071 10:57,199 Vraget står ret på bunden, og enkelte plader er faldet ud af siderne. Bygget 1881. 1292 BRT. 2 cyl. 130 HK maskine. Kollideret 23.7.1898 kl 23 med S/S <rnen af Stockholm. Skibet var skonnert-rigget, foruden dampmaskine. Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 322 <ng CAROLA ???? Byggd 1881 i Sunderland (Blumer & Co). LR-88: GODALMING, Godalming SS Co Ltd, London (Scrutton, Sons & Co). 1892, aug 26: Bill of Sale, ? 6400. 1892, okt 7: Cert. p.r. konsul Carl Henckel. Hbg. M"tbrev 3.9.1897: 1214,29 -868,19. 1898, juni 8: Ny h.red varvsdisp Carl August Sylvan, Hbg. Bef"lhavare Otto Fredrik Carlb erg, Landskrona. 1898, juli 23 kl " 11 på kv"llen kollision utanf"r Skagen med s/s (tm)RNEN (reg.nr 7). CAROLA, som var på resa Ljusne - Grimsby med tr"last, fører Otto Frederik Carlberg, sj"nk strax f"re kl 3 på morgonen den 24:e med f"ren rakt i v"dret. Bes"ttningen r"ddades. Båda fartygen gick f"r full maskin. (c)Rettet den 10/03-1998. ANDERS CLAUSEN Opdatering fra Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord EfS 627/2004) 01-01-2004 Reference: FRV maj 2003 Danmark. Kattegat. Rute T. E for lystønde No 1A. Oplysning om vrag.Position. 57I 43,019J N 10I 57,104J E.Detaljer. På ovennævnte position er ved opmåling fundet et vrag, hvorover dybden er 26,7m.Søkort. 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300).Publikation. [J.nr. 2504-0058-04].(FRV maj 2003)□ Positioner (WGS84): 1) 57° 43.019'N - 010° 57.104'E Område: Danmark. Kattegat. Rute T. E for lystønde No 1A

Sidst rettet af: twm Dato: 07-07-2026