
Kung Ring

ID: 4229 · Bekræftet position
www.vragguiden.dk/vrag/4229

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
57:45,646N 10:39,293E

ED50
57:45,68N 10:39,37E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**20 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**1,4 km**

Beskrivelse

Kilde:$.Jens Frederik Hjermitslev Fiskeri-vragregister No.76 Fiskerne regner ikke me4d vraget længere, er sikkert sandgået.Kilde:$.Skawdyk, Dykkerguide 1995 C2070, G3465 Vraget kaldes også Guldmand og Guldmaj. Den svenske damper Kung Ring kolliderede 16.12.1878 med dampskibet Baltzer Von Platen. begge skibe var fra samme rederi i Gøteborg. Baltzer Von Platen fik skadet stævnen, men kunne fortsætte sejladsen. Kung Ring var stærkt skadet i siden og man forsøgte uden held at sætte skibet på grund. Alle blev reddet, besætning på 23 mand og 24 passagerer. Ud over en last af høje hatte, stueure, (som blev brugt i landsdelen under navnet "Gulmajs klokker") var en større last af guldbarrer, som blev bjærget af Switzer 23.12.1878. Guldet havde i 1878 en værdi af 756.000 kr. (c)Rettet den 13/04-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt