Dornier 18

ID: 4486 · Sikker position
www.vragguiden.dk/vrag/4486

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
58:12,015N 8:04,103E

ED50
58:12,080 8:04,259


Dybde (top)	Dybde (bund)
28 m	**33 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**0,1 km**

Beskrivelse

Kilde:$.Skawdyk Undervandsguide v. John Andersen Pos GPS WGS 84: 58:12,050 8:04,189 Tysk Vandflyver der ligger ud for Flyvepladsen Kjevik i Topdalsfjorden nord for Kristianssand i Norge. Ligger 40 til 50 meter fra land. Se evt. landpejlinger i ovenstående UV- Guide. Venstre vinge og motoren er revet af og ligger nogle få meter nord for selve flykroppen. Selve flyet er intakt i den forreste del, halepartiet er stærkt nedbrudt. I cockpittet ses stadig pilotens og 2. pilotens styreredskaber og sæder. I snuden af flyet er der på oversiden et rundt hul, der enten er rester af en maskingeværsrede eller bare en adgangsvej til fortøjring af flyet. Flyet ligger på en mudret skråning med halepartiet længst ude og den afrevne vinge og motoren længst inde mod kysten. Det fortælles, at flyet under 2. verdenskrig blev beskadiget i halepartiet, og at man valgte at sænke det i stedet for at forsøge reparation. Størrelsen af cockpittet svarer præcis til et Donier 18 fly. Donier 24 har et meget større cockpittet Litteraturhenvisninger: Handbuch der Luftfahrt 1939, J.F Lehmanns Verlag, M□nchen 1939. (c)Rettet den 25/12-1998. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt

Billeder (17)



+13 flere

Kommentarer (1)

lasse Ormholt Schrøder 19-02-2010

Stilbilleder fra video 1990