Bussgard

ID: 4550 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/4550

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
58:57,270N 10:01,915E

ED50
58:57,30N 10:02,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**2,0 km**

Beskrivelse

Kilde:$. Dansk Søulykke-statistik Forlist 2.10.1953 Sejlmotorskib af Tuborg Havn på 231 brt, bygget i 1907 af stål. På rejse fra Horsøja til Moss med sildemel, vejret var kuling, og pga strømsætning af skibet, tog det grunden hårds flere gange i Oslofjorden, og vandet strømmede ind i maskinrummet, og skibet sank dybere og dybere, hvorefter besætningen gik i jollen, og blev senere taget ombord på lodskutteren fra Staveren. Umid- delbart herefter sank skibet. (c)Rettet den 18/03-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt