Færøerne Stathav

ID: 4568 · Bekræftet position
www.vragguiden.dk/vrag/4568

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
62:01,518N 6:44,225E

ED50
62:01,54N 6:44,32W

Dybde (top)	Dybde (bund)
22 m	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**9,6 km**

Beskrivelse

Kilde:$.EFS 1995 pkt.2/158 Tankskib på 92 brt, længde 22 meter sunket 300 meter i 180 grader fra Hoyviksh¢mur fyr d.5.12.1994Kilde:$.Førøsk avisudklip fra maj 1995 ? Skibet er et tankskib bygget i 1972, kæntrede pludselig og flød med bunden opad ind mod kysten, hvorpå den sank. Besætningen på 2 mand omkom. Årsagen til forliset skyldes formodentlig 4 stk slække tanke i kombination med søen ind skråt agterfra. (c)Rettet den 08/02-2001. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt