

Västanfors

ID: 4863 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/4863



Position & Dybde



WGS84

55:39,8999058N 15:19,940085E

ED50

55:39,934N 15:20,008E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

38,5 km

Beskrivelse

Kildepost **Dansk AI-referat** Det maskindrevne træfartøj Västanfors sejlede gennem is i konvoj med fire andre motorfiskefartøjer, da bordlægningen ved bagbords stævn blev beskadiget og medførte en kraftig lækage. Det var hverken muligt at lænse det indtrængende vand væk eller at reparere lækagen, og Västanfors sank. Alle ombordværende reddede sig over på fiskefartøjet Nautic. Forliset er angivet 20,7 sømil sydvest for Utklippans fyr, sydvest for Klippbanken, i internationalt farvand, men lokationen er ikke fysisk undersøgt. [RAÄ L1934\;3968\; Västanfors](/vrag/4863/kilder/67fce192-53a7-4566-a5ee-7494bf7322f6?revision=89b220dd-06a8-452d-9a2e-db273a08bc33) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens.

Riksantikvarieämbetet, Forsök \ (CC0 1\,0\)

[maritime-67fce19253a74566a5ee7494bf7322f6-89b220dd06a8452d9a2edb273a08bc33-reference]: #

[maritime-67fce19253a74566a5ee7494bf7322f6-89b220dd06a8452d9a2edb273a08bc33-summary]: #

Sidst rettet af: twm

Dato: 14-10-2026