


Kvikk

ID: 4950 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/4950



Position & Dybde



WGS84

61:31,750002N 6:52,750002W

ED50

61:31,787N 6:52,629W

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

0,4 km

Beskrivelse

Kildeopdatering fra UKHO / EMODnet **Registrering:** UKHO 54988 **Hentet:** 20-10-2026 **Kilde:** UK Hydrographic Office via EMODnet Human Activities. **Dansk AI-referat** Fiskefartøjet KVIKK strandede den 22\. februar 1993 som følge af en defekt motor\. I en rapport dateret 11\. marts 1993 blev fartøjet beskrevet som grundstødt og fastklemmt påklipper på vestsiden af Suduroy, med maskinrum og lastrum oversvømmet\. Det blev opgivet, fordi det ikke kunne bjærges\. Vragregistreringen er udgået; dette dokumenterer ikke, at vraket er fjernet\. [UKHO 54988\; KVIKK](/vrag/4950/kilder/55033f97-c6f5-496a-ab6c-64602b7bbb7a?revision=484d69f5-f147-4704-8334-704cb37bec0d) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3\.0\. [maritime-55033f97c6f5496aab6c64602b7bbb7a-484d69f5f14747048334704cb37bec0d-reference]: # [maritime-55033f97c6f5496aab6c64602b7bbb7a-484d69f5f14747048334704cb37bec0d-summary]:

Sidst rettet af: twm

Dato: 20-10-2026