


Bärnö, Härnösand

ID: 4965 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/4965



Position & Dybde



WGS84

62:34,957761N 18:06,7436142E

ED50

62:34,974N 18:06,821E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnetning

Ukendt

Afstand til kyst

3,4 km

Beskrivelse

Kildepost **Dansk AI-referat** Fiskerbärö blev kl\ 04\00 taget på slæb fra Härösand til Docksta værft, hvor den skulle ophugges\ Bugseringen forløb uden problemer indtil ud for Smitingen på Härön, hvor vinden omkring kl\ 06\30 tiltog fra vest til sydvest\ Medsøen og vinden fik Bärö til at tage vand ind agterfra, og efterhånden som båden blev vandfyldt, blev den stadig tungere at bugseres\ Ejeren forsøgte at holde den ind mod land, men vind og strøm drev den østover\ Da ejeren og senere en medhjælper gik om bord, stod vandet omkring én meter under dækket\ Ejeren vurderede, at der ikke var tid til at sejle til Härö Klubb efter hjælp, og de lagde sig derfor et lille stykke fra Bärö og ventede\ Efter cirka to timer sank båden kl\ 09\50\ Motor, propelaksel og ror var fjernet, og hullet til rorstammen var lukket med en drejet træprop og klude\ Proppen var sandsynligvis faldet ud, hvorefter indtrængende og overskyllende sø fyldte båden med vand\ Den oplyste vraglokalitet ligger sydøst for Häröklubbs fyr og vest for Härön, men er ikke fysisk undersøgt\ [RAÄL1934\453\ blev vattenfyldt blev det tyngre att bogsera, Härösand](/vrag/4965/kilder/4205cd22-24df-4444-ac5e-9ab19733a1c7?revision=545a54bd-4794-4ba9-9a95-c1df5901ca00) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Riksantikvarieämbetet, Fornök \ (CC0 1\0) [maritime-4205cd2224df4444ac5e9ab19733a1c7-545a54bd47944ba99a95c1df5901ca00-reference]: # [maritime-4205cd2224df4444ac5e9ab19733a1c7-545a54bd47944ba99a95c1df5901ca00-summary]:

Sidst rettet af: twm

Dato: 25-10-2026