
Ringsö Arkösund

ID: 5282 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/5282

Position & Dybde



WGS84
55:44,4978162N 16:45,481068E

ED50
55:44,531N 16:45,547E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**55,1 km**

Beskrivelse

Kildepost **Dansk AI-referat** Fiskefartøjet Ringsö Arkösund, et træskib med motor, blev solgt til Finland i 1981 og i 1991 købt tilbage af den ejer, der havde det ved forliset\. Efter mindre ombygninger på et værft ved Bornholm blev det tidligere fiskeudstyr fjernet, og fartøjet begyndte at fiske torsk med garn\. Ved en bundinspektion på land i 1992 blev det vurderet at være i god stand, uden lækager og med velfungerende fremdrivning\. Efter bunkring afgik det onsdag formiddag den 29\. juli 1992 mod Södra Midsjöbankarna for at fiske torsk\. Omkring kl\. 19 startede den automatiske lænsepumpe og kørte usædvanligt længe\. Den vagthavende, som kort forinden havde hørt et dump i fartøjet, fandt vand over propelakslen i maskinrummet\. Han purrede det andet besætningsmedlem, og de elektriske pumper blev startet\. Lækagen kom fra stævnrøret, men et forsøg på at tætne det ved at adskille pakdåsen og fjerne glanderen gjorde lækagen værre\. De tre elektriske pumper blev desuden gentagne gange tilstoppet af snavs fra rendestenen og måtte skilles ad og renses\. Efter cirka halvanden time tilkaldte besætningen hjælp via Stockholm Radio\. En helikopter ankom om aftenen med to lænsepumper, men de virkede dårligere end forventet\. Vandstanden fortsatte med at stige, motoren standsede, og kort efter svigtede også strømmen, så lænsningen ophørte\. Omkring kl\. 2 om natten nåede fiskefartøjet Lady frem og tog havaristen på slæb mod nærmeste land\. Efter halvanden times bugsering lå Ringsö Arkösund så dybt, at de to ombordværende indså, at fartøjet ville synke\. Slæbetrossen blev kappet, og mændene gik over på Lady\. Fem minutter senere sank fartøjet mellem Södra Midsjöbanken og Utlängan\. Lækagen formodes at være opstået, fordi en flydende genstand ramte propellen\. Den angivne vragposition er omtrentlig, og lokationen er ikke fysisk undersøgt\. [RAÄ L1934\:4295\: Ringsö Arkösund](/

vrag/5282/kilder/09d576b4-b79d-4072-8602-2708d41cf69a?revision=4d5d7d45-6412-4716-b4fa-0ed04645d940) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Riksantikvarieämbetet, Fornsök \(CC0 1\.0\)
[maritime-09d576b4b79d407286022708d41cf69a-4d5d7d4564124716b4fa0ed04645d940-reference]: #
[maritime-09d576b4b79d407286022708d41cf69a-4d5d7d4564124716b4fa0ed04645d940-summary]: #

Sidst rettet af: twm Dato: 08-11-2026