Gaslækage Bornholm SE

ID: 5698 · Vrag
www.vragguiden.dk/vrag/5698

Position & Dybde



WGS84	
54:52,621N 15:24,527E	
ED50	
54:52,630N 15:24,560E	

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**24,0 km**

Beskrivelse

Kilde: Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord NM-396-23) 30-01-2026 Reference: ENS og SFS 20.april 2023 Gaslækage. Restriktionsområde Indtil videre, er der på grund af undervandshindringer på havbunden som følge af skade på gasledningen etableret et restriktionsområde indenfor en afstand af 1 sm fra position 1) og 2). Inden for området frarådes ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. 1) 54° 52,623'N - 015° 24,529'E 2) 54° 52,619'N - 015° 24,524'E Område: Østersøen, Danmark --- ### Kildeopdatering fra Niord **Efterretning:** Niord NM-1010-22 **Dato:** 23-11-2022 **Reference:** ENS 11 og SFS 23 november 2022 **Område:** Østersøen, Danmark > **Kildens position (WGS84):** `54:52,621N 15:24,527E` ### Oplysninger fra efterretningen **Gaslækage. Forbudsområde oprettet. Restriktionsområde oprettet.** På grund af eksplosionsfare i forbindelse med risiko for fortsat udsivning af gas som følge af gaslækage opstået 26. september 2022 på position 1) og 2), er der etableret et **forbudsområde** indenfor en afstand af 500 m fra nævnte positioner. I forbudsområdet er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. ***Ønskes aktiviteter gennemført inden for forbudsområdet rettes henvendelse til Søfartsstyrelsen. *** 1) 54° 52,623'N - 015° 24,529'E 2) 54° 52,619'N - 015° 24,524'E På grund af undervandshindringer på havbunden som følge af skade på gasledningen er der etableret et **restriktionsområde** med radius på 1 sm fra nævnte positioner. Inden for området frarådes ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. Forbudsområdet er oprettet af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 221 af 11. februar 2022 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, § 28, nr. 3.
[maritime-62cb04d9635b4f9db79c481880ca8cd9-456d0e5dba2b471c84de1138e4a5180f-notice]: #

[NM\-1010\-22\: Danmark\. Østersøen\. Bornholm SE\. Gaslækage\. Forbudsområde oprettet\. Restriktionsområde oprettet\.](/vrag/5698/kilder/62cb04d9-635b-4f9d-b79c-481880ca8cd9?revision=456d0e5d-ba2b-471c-84de-1138e4a5180f) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. [maritime-62cb04d9635b4f9db79c481880ca8cd9-456d0e5dba2b471c84de1138e4a5180f-reference]: # --- ### Kildeopdatering fra Niord **Efterretning:** Niord NM-970-22 **Dato:** 11-11-2022 **Reference:** ENS og SFS 11 november 2022 **Område:** Østersøen, Danmark > **Kildens position (WGS84):** `54:52,621N 15:24,527E` ### Oplysninger fra efterretningen **Gaslækage. Forbudsområder oprettet. Restriktionsområder oprettet.** På grund af eksplosionsfarer i forbindelse med risiko for fortsat udsivning af gas som følge af gaslækage opstået 26. september 2022 på pos. 1) og 2), er der etableret en forbudszone med radius 500 m fra nævnte positioner. 1) 54° 52,623'N - 015° 24,529'E 2) 54° 52,619'N - 015° 24,524'E I forbudszonen er der være forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. På grund af undervandshindringer på havbunden som følge af skade på gasledningen er der etableret et restriktionsområde med radius på 1 sm fra nævnte positioner. Inden for zonen frarådes ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. Ønskes aktiviteter gennemført inden for forbudszonen rettes henvendelse til Søfartsstyrelsen. Forbudsområdet oprettes af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 221 af 11. februar 2022 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, § 28, nr. 3. [maritime-aedf2d1204234a299ddb4860dc002a2b-3b7385ceb2ac483d84bd43b8dadfa09f-notice]: # [NM\-970\-22\: Danmark\. Østersøen\. Bornholm SE\. Gaslækage\. Forbudsområder oprettet\. Restriktionsområder oprettet\.](/vrag/5698/kilder/aedf2d12-0423-4a29-9ddb-4860dc002a2b?revision=3b7385ce-b2ac-483d-84bd-43b8dadfa09f) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. [maritime-aedf2d1204234a299ddb4860dc002a2b-3b7385ceb2ac483d84bd43b8dadfa09f-reference]: #

Sidst rettet af: twm Dato: 30-09-2026