Pioner M/S

ID: 928 · Bekræftet position
www.vragguiden.dk/vrag/928

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
55:00,755N 11:32,016E

ED50
55:00,79N 11:32,09E

Dybde (top)
10 m

Dybde (bund)
Ukendt

Stævnretning
Ukendt

Afstand til kyst
2,5 km

Beskrivelse

Kilde:$.EFS 1999 pkt 42/1078 ændret dybde og pos. Nu Wgs 84 55:00,766 11:32,028 Kilde:$.Dyk-Info Jeg formoder at det er dette vrag der findes på EFS nye pos, den gamle rekord på Pioner var på Usikker deccapos: 55:00,77N 11:32,05E Bemærk at der også findes et vrag i nærheden på pos: ED 50 55:00.80 11:31,87 Kilde: Jan Justesen. Esbjerg. / "De sejlede bare..." af H. C. Røder. 65.909 m/s Pioner af Brandholm, 95 B.R.T., Bygget 1908. På fra Masnedsund til Branholm i ballast. Den 2. april 1943 kl. 12.43, da skibet befandt sig i Smålandshavet, indtraf en voldsom eksplosion, og skibet sank i løbet af få minutter på 14 meter vand. Den 4 mand store besætning svømmede omkring, til de 10 minutter senere blev reddet af en tililende fiskekutter. (c)Rettet den 08/02-2001. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt