

# Columbus

ID: 1606

[!] Usikker position

Usikker pos.

## Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

**55:37,73N**

Dybde (top)

**4m**

GPS (ED50)

**55:37,73N 12:51,30E**

Stævnretning

**N/A**

Længdegrad (ED50)

**12:51,30E**

Dybde (bund)

**7m**

GPS (WGS84)

**55:37,693N 12:51,229E**

Afstand til kyst

**2,6 km**

55,6282°N, 12,8538°E

## Beskrivelse

Strandet 5.12.1917 Pos 55.37.70 12.51.15Kilde:\$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige "Stralsunds Segelschiffe, ihre Kapit"ne und Schicksale 1800-1920", Alfred Rubart, Hamburg 1994: ALTAIR, signal JPMD, Gaffelschoner. 1880 Seedorf (G Krøger, dim: 20 x 5,2 x 2,52 m. 50 nrt. Schiffer: Ludw. Tietz, Kl. Zicker bwz G"hren 1880-1902. 1902 verkauft an H. R"nne, Erfde. 8.2.1907 verkauft an Peter Hinrich Horn, Bødelsdorf; 19.1.1909 verkauft an Ludv. Mikkell Jensen, Ibsker/ Svaneke, fØr 7.000 dkr. Neuer Name COLUMBUS (NRDW). M"rz 1913 an Kapt Niels Christensen, Madsebad, Fuur pr. Roslev. Am 5.12.1917 auf der Reise von Kopenhagen nach R"nne in Ballast bei Saltholm gestrandet und wrack. (c)Rettet den 19/03-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

## Kommentarer (2)

**AllanJ** 03-11-2016

Hvor er det godt, når nogen bidrager med væsentlige og nyttige kommentarer her på siden.

**thomaz** 29-10-2016

vraget er fundet i 1988

## Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

[www.vragguiden.dk/vrag/1606](http://www.vragguiden.dk/vrag/1606)

