

# Fenix

ID: 3993

[!] Usikker position

Usikker pos.

## Position & Dybde

Breddegrad (ED50)	Længdegrad (ED50)
<b>57:40,00N</b>	<b>10:35,00E</b>
Dybde (top)	Dybde (bund)
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
GPS (ED50)	GPS (WGS84)
<b>57:40,00N 10:35,00E</b>	<b>57:39,970N 10:34,919E</b>
Stævnretning	Afstand til kyst
<b>N/A</b>	<b>4,1 km</b>



57,6662°N, 10,5820°E

## Beskrivelse

NB. Positionen er meget usikker, da den er baseret på nedenstående tekst. Kilde: Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 6171 5mast skonaren FENIX KCDS. Bygget 1900 i Barth, tr" kr. (Percy & Small). LR-13: HELEN W MARTIN, Percy & Small, Barth, Me. 2Dks. 1916, apr k"pt f"r 4.350 ? via Alfred Olsen & Co i K"penhamn, till AB Svenska Konstg"dnings & Svavelsyrefabr. Malm". 2379,39 br 2101,26 n. Dim: 37,15 x 9,21 x 4. 1920, jan 14 kl 1.15 em strandat 3æ v"st H"jens fyr vid Jyllands N Udde. Sj"frklaring v konsuln i Skagen 17 jan. SST 1973-25-30: Pressades hårt från Hirtshals och "ster"ver f"r att gå klar Gammel Skagen (H"jen). Emellertid "kade vinden och då utsikt inte l"ngre fanns att gå klar land, beordrades alle man att stagv"nda. FENIX hade 18 fot vatten i rummet och var tr"ng i r"reslerna. V"ndningen blev inte av, bottnen tog revet och strax br"t sj"arna "ver d"cket. Risken var stor att masterna skulle gå "ver bord och knappt en timma senare "vergavs hon. D"ckslasten spolades "verbord, liksom skans, kabyss och styrhytt. FENIX br"cktes på mitten och slogs så gott som helt i stycken av stormen. Två dagar senare fanns på revet bara en del av skrovet och en mast, kusten var d"remot "versållad av vrakgods. SST 1973-35-26: Bild strandad. (c) Rettet den 06/05-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

## Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

[www.vragguiden.dk/vrag/3993](http://www.vragguiden.dk/vrag/3993)

