

--Goya

ID: 1285

Bjærget vrag

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

55:18,14N

Længdegrad (ED50)

11:04,08E

Dybde (top)

12m

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

55:18,14N 11:04,08E

GPS (WGS84)

55:18,101N 11:04,007E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

4,8 km

55,3017°N, 11,0668°E

Beskrivelse

Kilde:\$.EFS 1996 pkt34/1226 August 1996 er der etableret forbudsområde rundt om vraget da det skal bjærges. Kilde:\$.EFS 1995 pkt 39/1174 og 42/1265 Spansk fragtskib på 695 brt sun- ket. Ca 100 m N og ca 100 m SW for vraget er udlagt kompasafmærkninger. Kilde:\$.Extrabladet 27.9.1995. Den danske lods var på vej op af lejderen til skibet d.26.9.1995 cirka kl 23.15 for at lodse det gennem Storebælt. I det samme ramte skibet et fyr, for- di besætningen ikke havde taget højde for den stærke sydgående strøm. Lodsens kom ombord og sejlede ned gennem sejlrenden, og ville sejle skibet ind til Korsør. Men skibet fik mere og mere slagside, og lodsens sejlede skibet uden for sejlrenden ind til Korsør. 23 minutter efter at skibet havde påsejlet fyret, sank det med agterenden først og ligger nu på cirka 26 meter vand. SOK mener at vraget kan flytte sig pga strømmen. Alle 11 ombordværende blev reddet over i lodsåden. Der var bl a 180 tons brændstof ombord på coasteren. (c) Rettet den 08/02-2001. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Billeder (1)



Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/1285

