

Herrang

ID: 1333

[!] Usikker position

Usikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

55:20,00N

Længdegrad (ED50)

14:15,00E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

55:20,00N 14:15,00E


GPS (WGS84)

55:19,963N 14:14,932E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

6,6 km

55,3327°N, 14,2489°E

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:\$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 5632 Bogserångare HERR?NG ---- Byggd 1914 i Sund, j"rn, av Sunds Bruks Werkst"der & Slip AB, som SUND. LR-36: Mchy aft. 85æ7" 21æ 10æ8". Engine: C 2cy. 24 5/8 & 15 1/8 -20" varvets tillv. Från 1929: HERR?NG, Herr"ngs Grufts AB, Herr"ng. Boserare, 300 ih. 110,24 br. 17,42 n, dim:26,05 x 5,38 x 3,3 1949, nov 9 kl 1900 då fartyget befann sig NO om Simrishamn då man kolliderade med ett fartyg vars namn man ej hann se. Herr"ng gick till botten. Sedermera visade det sig vara JUTLANDIA på 8.500 dw. 8 man och en kvinna i bes"ttningen på resa Degerhamn till Limhamn under v"stlig vind med 3 m/sek och god sikt med kraftigt månsken. (5 man omkom.) SST 49-46-1739: kolliderade 4,5æ SO Sandhammaren. (c)Rettet den 26/06-1999. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Billeder (1)



Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/1333

