

Anna

ID: 2260

[!] Usikker position

Usikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

56:07,00N

Længdegrad (ED50)

11:00,00E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

56:07,00N 11:00,00E


GPS (WGS84)

56:06,965N 10:59,925E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

11,8 km

56,1161°N, 10,9988°E

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:\$Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 3934 Galeas ANNA Byggd 1901 av Landskrona Nya Varvs AB, ek bok o fur. 41,51 br. 31,54 n, dim: 17,95 x 5,86 x 2,04. 1901- 1915 hemma på Hven. D"rpå i Steninge till 1917 då skutan k"ptes av p/r skepp. Johan August Olofsson, Falkenberg. 1927, mars 1* kl 11.45 em. i Kattegatt kolliderat med danska fiskef. "Laura" sydv"st om Sj"llands Rev (vid Hjelm vid Ebeltoft) under j"mn frisk bris och regn. Under bef"l av J A Olofsson på resa Falkenberg - Kjærteminde med råg. Sj"f"rkling vid Sj"r"tten i Kjærteminde den 5 mars 1927. Ett maskindrivet fartygs topplant"rnor och styrbords sidolanterna siktades f"rst omkring 5 streck om babord. N"r b"ringen till fartyget efter en stund var of"r"ndrad och fartygen vid denna tidpunkt voro n"ra varandra gåvos ljudsignaler f"r att påkalla uppm"rksamhet. Det m"tande fartyget, som befannas vara "Laura" fortsatte likv"l sin kurs tills det med sin st"v tr"ffade ANNA å babordssidan midskepps. Sistn"mnda fartyg erh"ll d"rvid så svåra skador att det efter en stund sj"nk. Bes"ttningen hade dessf"rinnan gått ombord i "Laura". Orsak: Beh"rig utkik synes icke hava varit på plats ombord i "Laura". Ur sj"tekniske konsulentens mem. i Båtologen 1986-3-105. (c)Rettet den 08/11-2000. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: twm

Dato: 01-07-2006

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/2260

