

Gunvor

ID: 2556

[!] Usikker position

Usikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

56:22,00N

Længdegrad (ED50)

16:50,00E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

56:22,00N 16:50,00E


GPS (WGS84)

56:21,970N 16:49,933E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

16,3 km

56,3662°N, 16,8322°E

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:\$Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 6148 skon. GUNVOR KBVD. Bygget 1919 i Heleneberg (Karlshamn), ek, fur o bok kr. f"r varvets egen r"kning. 103,90 br. 90,02 n. Dim: 26,76 x 6,45 x 2,46. 1923, såld till Viken. 1927, såld till Får"sund. 1929, apr, såld till p.r. handlare D S Lindeberg, Timmernabben. Motor insatt, omm"tt 97,54 br 81,01 n. 1929, aug 18 f"rolyckats. Kl 5.50 fm befann sig fartyget invid firskeppet Utgrunden (utanf"r Bergkvara) varifrån kursen sattes NV t V V med sakta fart. Mist signaler gåvos. Omkring 20 min d"refter (kl 6.07) h"rdes en ångares mistsignaler svagt om styrbord, vilken signal genast besvarades. Gunvors folk antaren var långt borta men omedelbart d"refter blev det m"tande fartyget, som befanns vara torpedkryssaren (tm)RNEN, synligt om styrbord. Några "gonbngde (tm)RNENs st"v djup in i fartyget f"r om storriggen. GUNVOR sj"nk inom ett par minuter, men bes"ttningen hade dessf"rinnan r"ddat sig genom att "ntra ombpå (tm)RNEN. "Timmernabben" B.Åhlund, Malm" 1980, bild sid 68, sj"f"rklaring. Livbåten hann inte sj"s"ttas, men som (tm)RNEN:s maskin gick framåt h"ngde skutan kvar och man kunde "ntra ombord. GUNVOR var på resa Limhamn - Kalmar och Bergkvara med 174 ton g"dning i s"ckar. 4 mans bes"ttning. (c)Rettet den 05/12-1999. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/2556

