

Alice

ID: 2880

[!] Usikker position

Usikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

56:36,00N

Længdegrad (ED50)

10:28,00E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

56:36,00N 10:28,00E

GPS (WGS84)

56:35,965N 10:27,925E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

7,4 km

56,5994°N, 10,4654°E

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:\$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 5432 Skonaren ALICE JFK Byggd 1900 i Anklam, tr", kr. K"pebrev 7.3.1913 i K"penhamn, då kapt. Edv. K"hler i Hamburg sålde sin skon HEINRICH WILHELM f"r 9.000 kr till p/r R A Olausson, Nordvik.. 1913, mars 29: 57,84 br. 39,97 n, dim: 20,13 x 5,86 x 2,09 Flat spegel, utfall. st"v. 1916, sep fått motor i Marstrand. 55 br. 39 n. 1918, apr 20 kl 11.30 strandat på Jutlands ostkust mellan Skagen och Frederikshavn. På resa Lysekil - N"rresundby med 105 ton sten. J"mn ostlig vind, disig luft. Kursen styrdes mot Læs" Rende, n"r en fyr siktades f"rut, vilken i det mindre siktbara v"dret togs ara Nordre R"nner. Kursen "ndrades d"rf"r mera v"stvert, vilken h"lls till fartyget om en stund grundst"tte. Det vattenfylldes snart och måste "vergivas av bes"ttnigen. Orsak: f"rv"xling av fyrar. Sj"f"rklaring Sj"r"tten Frederikshavn den 23 apr. (c)Rettet den 20/12-2000. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/2880

