

Beda

ID: 3040

[!] Usikker position

Usikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

56:42,00N

Dybde (top)

N/A

GPS (ED50)

56:42,00N 11:37,00E

Stævnretning

N/A

Længdegrad (ED50)

11:37,00E

Dybde (bund)

N/A

GPS (WGS84)

56:41,966N 11:36,927E

Afstand til kyst

1,2 km

56,6994°N, 11,6155°E

Beskrivelse

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:\$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 3558 Skon. BEDA JLBH/SKHR Bygget 1899 i Oskarshamn, ek o fur, kr. (C. Thor?) f'r rederi i Brantevik. Dim: 27,40 x 7,3 x 2,72. 123,09 br. 99,78 n. 1933 såld till Hoven"set samt f"rsedd med Ideal-motor* om 35 hk. 1938 såld till skepp. Axel Karlsson, Hoven"set. 1941, juni 2 strandat i Packhusbukten vid Anholt under bef"l av Karlsson, 4 mans bes"tning på resa K"penhamn - Oddesund i barlast. Låg f'r ankar då under natten vinden kom från SO med sådan styrka att k"ttingen till BB ankare brast. SB ankare firades i botten, men fartyget t"rnade i botten så SB ankare rev upp bottenbordl"ggningen, varvid l"ckage uppstod och fartyget vattenfyldes och blev vrak. (c)Rettet den 30/12-2000. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/3040