


A. E. Denham

ID: 3569 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/3569



Position & Dybde



WGS84

57:23,148N 10:48,154E

ED50

57:23,18N 10:48,17E

Dybde (top)

34 m

Dybde (bund)

35 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

6,9 km

Beskrivelse

Kilde: Allan Jensen vrag.dk 12-02-2026 Engelsk damper på 300 brt., bygget af C.W. Dodgin, North Shields i 1872, med byggenummer 20. Skibet blev bygget til Denham & Co, Newcastle og var 138 fod (ca. 45 m.) langt og 20,6 fod (ca. 7 m.) bredt. A.E. Denham havde en dampmaskine på bare 40 hestekræfter. Kaptajn Stroud og hans 10 mand store besætning, skulle fragte en last af 350 ton stenkul fra Newcastle til København, i det kun knap 2 år gamle skib. Vejrliget kender jeg ikke, men af en eller anden grund, strandede skibet på vestsiden af Læsø, fredag den 20. marts 1874. Efter nogle timer på grunden, kom de fri ved egen hjælp, men var slået læk og styrede derfor nordefter, i håb om at nå Frederikshavn... (Læs den fulde historie her <https://www.vrag.dk/s-s-a-e-denham/>) Rettet TWM 12-02-2026 Kilde: Sandmanden (Vragguiden bruger) 24-07-2006 Tilføjet en ekstra positionPos 57:23,148N 10:48,154E Wgs84 Rettet TWM 12-02-2026 Kilde:\$.Fekke (Jens Frederik Hjermitslev) Fiskeri-vragregister No. K-038 Kæde.7B (B14,50-D67,70)=57:23,178 10:48,170 Niels Tvilling. Kæde.7B (B14,45-D67,80)=57:23,171 10:48,075 Bangsbomuseet 1984. Damper af jern med trædæk, ca 1000 tons, last kul. Et større skib, komandobroen er tilsyneladende væk, et mærkeligt mørkt vrag som er svært at orientere sig på. Stævnen formodentlig i S 15 Ø,Slagside mod BB. (c)Rettet den 18/08-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: twm

Dato: 12-02-2026

Kommentarer (2)

AllanJ

06-07-2024

Det er den engelske damper A.E.Denham som ligger her. Læs mere på www.vrag.dk

sandmanden 24-07-2006

Pos 5723148 N 1048154 E Wgs 84