


# Ukendt

ID: 453 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/453



## Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning

**54:42,335N 13:34,654E**

ED50

**54:42,37N 13:34,72E**

Dybde (top)

**34 m**

Dybde (bund)

**Ukendt**

Stævnretning

**Ukendt**

Afstand til kyst

**9,6 km**

## Beskrivelse

Kilde:\$.EFS 1997 pkt 28/884 Vrag (c)Rettet den 16/02-2001. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: Ukendt

## Kommentarer (1)

**aquaisla**

20-01-2026

Metallwrack Bug vorhanden, 54°42.334 N // 13°34.652 E Bei dem gefundenen Wrack handelt es sich um die Reste eines groesseren Fahrzeugs. Der im NE liegende Steven scheint noch relativ gut erhalten zu sein. Er ragt frei ueber den hier auskolkten Grund. Vom Steven zeigt eine Ankerkette oder ein Mast ca. 10 m frei ueber den Kolk nach Bb zum seitlichen Grund. Von der Achterkante der Back liegt ein Mast o.aehnliches ca. 12 m quer nach Stb am Grund. Hinter der Back ist der Rumpf zerfallen, die Seiten sind nach aussen weggeklappt. Aufbauten oder Masten sind nicht mehr vorhanden. Nach ca. 45 m vom Steven verschwinden die flachen Reste im Sand, das Schiff muss der Form nach aber urspruenglich noch laenger gewesen sein.