

Bussgard

ID: 4550

[!] Usikker position

Usikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

58:57,30N

Længdegrad (ED50)

10:02,00E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

58:57,30N 10:02,00E

GPS (WGS84)

58:57,270N 10:01,915E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

2,0 km

58,9545°N, 10,0319°E

Beskrivelse

Kilde:\$. Dansk Søulykke-statistik Forlist 2.10.1953 Sejlmotorskib af Tuborg Havn på 231 brt, bygget i 1907 af stål. På rejse fra Horsøja til Moss med sildemel, vejret var kuling, og pga strømsætning af skibet, tog det grunden hårdt flere gange i Oslofjorden, og vandet strømmede ind i maskinrummet, og skibet sank dybere og dybere, hvorefter besætningen gik i jollen, og blev senere taget ombord på lodskutteren fra Staveren. Umid- delbart herefter sank skibet. (c)Rettet den 18/03-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/4550